

### Sistema respirável



#### Não trinca, não descasca e não forma bolhas



## PIGMENTOS SÓLIDOS





**IMBUIA** 

### Rendimento





### IPÊ SÓLIDO





### PIGMENTOS TRANSPARENTES
















# DICAS PARA UMA BOA APLICAÇÃO

## PREPARAÇÃO

- 1. Observe e se informe sobre a característica natural da madeira a ser usada (capacidade de absorção, fibras revesadas, nível de arrepiamento, flexibilidade, umidade, resistência, resina, dureza, manchas, troca de cor, etc).
- 2. Avalie o aspecto da madeira (idade, mofo, apodrecimento, sujeira, acabamento, óleos, umidade, etc).
- 3. Nunca pule o lixamento. Remova fuligem e partes soltas ou mal aderidas (nivelamento, abrir poros + remoção sujeira e/ou acabamento).
- 4. Faça a limpeza da superfície a ser aplicada (a madeira limpa permite uma melhor ancoragem do produto). Obs: Cuidado com o cimento, pois este mancha a madeira.
- 5. Antes do acabamento, aplique sempre JIMO CUPIM para acabar com cupins e/ou brocas e evitar novas infestações.

## APLICAÇÃO

- 6. Não agite! Misture (evita possível olho de peixe, bolhas, etc).
- 7. Use o material correto (tipo de prego, trinchas sintéticas e de cerdas macias, etc). Não indicamos o uso de pistola.
- 8. São indicadas duas demãos para o uso interno e três demãos para o uso externo.
- 9. Aplique pinceladas fartas, sem deixar excessos, no sentido dos veios, de ponta a ponta, mantendo a peça sempre úmida, para evitar marcas de sobreposição.
- 10. Misture periodicamente e evite trabalhar com previsão de chuva e/ou sob sol extremo.
- 11. Respeite o tempo entre demãos (três horas). A cura total ocorre em três dias.

### RENDIMENTO

- 12. Madeiras de até 800 kg/m³, tais como pinus, possuem rendimento de 10 a 20 m²/L. Madeiras acima de 800 kg/m³, tais como ipê, possuem rendimento de 20 a 35 m²/L.
- 13.0 produto poderá ter sua performance comprometida, caso a aplicação esteja com o rendimento fora dos parâmetros acima descritos.

# MANUTENÇÃO/REAPLICAÇÃO

- 14. A reaplicação é recomendada nas primeiras evidências visuais de agressividade ao acabamento.
- 15. Lixe, limpe, reaplique. Não indicamos "removedores".

## CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

- 16. Não use água da piscina. Remova folhas ou objetos propícios a gerarem umidade.
- 17. Não recomendamos a utilização de máquinas de lavagem de alta pressão.